

Correction des PCB « verts » du spotnik beta v1.3

Du fait d'une erreur lors de la conception du panel (le problème n'existait pas sur le circuit unitaire), deux pistes ont été légèrement déplacées et sont identifiées sur la première figure :



1. La piste en jaune a été légèrement décalée mais les contacts se font et cela ne doit pas poser de problème.
2. La piste en rouge comme on le voit est complètement décalée et devrait être reliée aux deux points rouges.

Correction proposée :

Le plus simple sera d'ajouter un fil comme indiqué sur la figure suivante entre l'embase mini-DIN et R2.

